

## صور تجلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

دوره نهم

شماره: 129

ساعت پایان:

ساعت شروع: : 13

تاریخ: 31 / 04 / 1403

ردیف	شرح مصوبات	مسئول پیگیری
1	با توجه به وضعیت سقف ساختمان نمایندگی سرابله (چرداول) که نشست آب دارد و دیوار و بدنه قسمت جنوبی در اسرع وقت نسبت به رفع و نقص آن اقدام و هزینه های مربوط به تایید تدارکات و رئیس و خزانه دار پرداخت می گردد.	مهندس مرادنژادی مهندس بهزادیان
2	مصوب گردید پس از بررسی از دفاتر نمایندگی ایوان و سرابله در خصوص ساختمانها یا احداث شده و اخذ پروانه ساختمانی بدون ضوابط شهرداری های آن شهرها به استناد تبصره 4 از ماده 100 شهرداری مراتب پیگیری و اقدام شود.	دکتر صالحی

رئیس	عبدالرضا ابوقداره	عضو	رسول مرادبیگی
نایب رئیس اول	حمید اسلامی	عضو	سجاد توکلی
نایب رئیس دوم	پیمان صفری پور	عضو	بهروز صالحی
خزانه دار	مجتبی بیگی	عضو	مالک سلیمانی
دبیر			عباس مظفری